



**Universidad de
Concepción
Chile**

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FUNDICIONES DE COBRE

Lorena Pradenas (lpradena@udec.cl), DII-UDEC
Víctor Parada (victor.parada@usach.cl), DIINF-USACH

6° SAT, Calama-Chile, Julio de 2012

Contenidos

1. Introducción

2. Programando operaciones de F-C

4. Resultados

3. Programando operaciones de R-M

4. Resultados

5. Conclusiones

Introducción

Optimización de recursos (equipos, personas, etc.)

Optimización combinatoria (problemas reales)

Programación de la producción


Metodología

Estudiar , modelar y diseñar métodos eficientes de solución para el problema de optimización .

Implementar computacionalmente métodos de solución sobre un conjunto de instancias de prueba.


Resultados en un formato apropiado para el usuario.

Programando equipos



Programando operaciones de F-C

- Optimización de ciclos en los CPS
- Aproximación de maquinas paralelas (Cada ciclo es un trabajo)





Programando operaciones de F-C

Objective function and constraints

Objective function

- ◆ Maximize daily production .

Constraints

- Operation Constraints .
- Environmental Constraints.
- Metallurgic Constraints .
- Loading and Unloading Constraints .
- Mass-balance Constraints .
- Initial Situation Constraints.

Programando operaciones de F-C

MATHEMATICAL MODELING



1) First, divide the planning horizon in “D” discrete time periods. (For 1 day of planning D=144 periods)

Decision Variables	Mean
x_{ijk}	1: If a cycle of type k is initiated on PSC j during period i . 0: Otherwise.
v_i	1: If a ladle from FF is available during period i . 0: Otherwise.
w_i	1: If a ladle from TC is available during period i . 0: Otherwise.
y_{ij}	1: If a ladle from FF is input in PSC j during period i . 0: Otherwise. (2.1)
z_{ij}	1: If a ladle from TC is input in PSC j during period i . 0: Otherwise.

$$(1) \quad \text{Max} \quad z = \sum_{i=1}^D T_{EJE} v_i + \sum_{i=1}^D T_{MB} w_i$$



Capacity's Constraints of FF and TC
respectively (in tons of concentrated Copper).

$$(2) \quad \sum_{i=1}^D T_{MB} w_i \leq C_{CT}$$

$$(3) \quad \sum_{i=1}^D T_{EJE} v_i \leq C_{HF}$$

(2.8)

Homogeneous quantity of ladle's Constraints, produced in any interval of time to T_H from FF (and TC).

$$(6) \quad V_{MIN} \leq \sum_{i=\rho}^{\rho+T_H} v_i \leq V_{MAX} \quad , \forall \rho = 1, 2, \dots, D - T_H$$

$$(7) \quad W_{MIN} \leq \sum_{i=\rho}^{\rho+T_H} w_i \leq W_{MAX} \quad , \forall \rho = 1, 2, \dots, D - T_H$$

Mass Balance's Constraints between output of FF (and TC) and input to PSC

$$(4) \quad \sum_{j=1}^3 y_{ij} = v_i \quad , \forall i = 1, 2, \dots, D$$

$$(5) \quad \sum_{j=1}^3 z_{ij} = w_i \quad , \forall i = 1, 2, \dots, D$$

Unloading Constraints. In the unloading configuration, there cannot be two simultaneous ladles unloading the FF or the TC. In fact, at least TV periods in FF and TW in TC between two consecutive unloading are necessary.

$$(8) \quad \sum_{j=i}^{i+T_v-1} v_j \leq 1 \quad , \forall i = 1, \dots, D - T_v + 1$$

$$(9) \quad \sum_{j=i}^{i+T_w-1} w_j \leq 1 \quad , \forall i = 1, \dots, D - T_v + 1$$



Are Between Shift's Constraints: Unloading from FF and TC is not allowed during the last 2 periods of a shift and the first 2 periods of a shift. Assume 3 shifts daily, of an extension of 48 time periods each one.

(10)

$$v_1 + v_2 + v_{47} + v_{48} + v_{49} + v_{50} + v_{95} + v_{96} + v_{97} + v_{98} + v_{143} + v_{144} = 0$$

(11)

$$w_1 + w_2 + w_{47} + w_{48} + w_{49} + w_{50} + w_{95} + w_{96} + w_{97} + w_{98} + w_{143} + w_{144} = 0$$

Are Sulfur Dioxide (SO₂) emission's constraints Of the three operative PSC, at most two PSC can perform the blowing operation at the same time

$$\sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \sum_{t=\tau-D^k+1}^{\tau} x_{tjk} \leq 2 \quad \forall \tau \in [D^k, D] \quad (12)$$

Never more than one cycle of any type in progress at any time on any PSC

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{t=\tau-D^k+1}^{\tau} x_{tjk} \leq 1 \quad \forall j = 1, 2, 3 \quad \forall \tau \in [D^k, D] \quad (13)$$



Operation Constrains: 4 ladles from FF must be input in PSC j since the end of previous cycle (including setup time for drained emptying and cleaning) before a new cycle is initiated.

$$x_{ijk} \leq \sum_v \sum_{\bar{k}=1}^3 \left[\frac{\sum_{t=v+ST+D_2^{\bar{k}}+D_1^{\bar{k}}-1}^{i-1} y_{tj}}{4} \right] x_{vj\bar{k}} \quad (14)$$

(2.17)

Operation's Constrains: All ladles from FF must be input at least 3 periods before the end of the slay blowing (before the end of the part of cycle where ladles from FF are processed)

$$x_{ijk} \leq \sum_v \sum_{\bar{k}=1}^3 \left[\frac{\sum_{t=v+ST+D_2^{\bar{k}}+D_1^{\bar{k}}-1}^{i+(D_1^{\bar{k}}-1)-3} y_{tj}}{k_1} \right] x_{vj\bar{k}} \quad (15)$$


$$x_{ijk} \leq \sum_v \sum_{\bar{k}=1}^3 \left[\frac{k_1}{\sum_{t=v+ST+D_2^{\bar{k}}+D_1^{\bar{k}}-1}^{i+(D_1^{\bar{k}}-1)-3} y_{tj}} \right] x_{vj\bar{k}} \quad (16)$$

Operation Constrains: All ladles from TC must be input after the slay blowing period but at least 12 periods (120 min) before the end of the copper blowing.

$$x_{ijk} \leq \sum_v \sum_{\bar{k}=1}^3 \left[\frac{\sum_{t=i+D_1^{\bar{k}}}^{i+D_1^{\bar{k}}+(D_2^{\bar{k}}-1)-12} z_{tj}}{k_2} \right] x_{vj\bar{k}} \quad (17)$$

$$x_{ijk} \leq \sum_v \sum_{\bar{k}=1}^3 \left[\frac{k_2}{\sum_{t=i+D_1^{\bar{k}}}^{i+D_1^{\bar{k}}+(D_2^{\bar{k}}-1)-12} z_{tj}} \right] x_{vj\bar{k}} \quad (18)$$


Representación de solución



Un “Ciclo” es una combinación de Ollas de Eje y Metal Blanco en un CPS (9 ollas en total)




Esquema de Búsqueda de Soluciones.



Árbol de combinaciones

Ciclo




Problema complejo:

Ubicando 9 ciclos se tienen
19683 programaciones diarias
Diferentes!



Contingencies



Programando operaciones de F-C. Resultados






Planificación y Programación del Carguío de CPS. Codelco - Chile, División Chuquicamata

Archivo Ingreso de Datos Optimizar Resultados Registro Real Ventana Ayuda



Planificación y Programación del Carguío de CPS
Fundición de Concentrado CODELCO - NORTE

14-12-2004



Selección de Equipos

Programando operaciones de F-C. Resultados

1. Pantalla de Inicio: “Ingreso de situación al inicio del día” (5 AM)



Secuencia a ejecutar:

1. Seleccione CPS Activos

2. Ingresar Ollas por cargar.

3. Ingresar Hora Fin de Soplado Estimado de cada CPS

Opcionales

4. Si existen Ollas de Eje cargadas en CPS

5. Si existe Parada Programada de CPS

6. Si existe Parada Programada de HF o CT

Inicio de Sistema

CPS 3

Activo Sí No

Número de Toberas Disponibles: 55

Hora fin de Soplado: 5 hrs : 0 min

Ollas: EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar

Ingreso/Eliminar Parada | Ollas previas de EJE

CPS 6

Activo Sí No

Número de Toberas Disponibles: 55

Hora fin de Soplado: 5 hrs : 0 min

Ollas: EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar

Ingreso/Eliminar Parada | Ollas previas de EJE

CPS 5

Activo Sí No

Número de Toberas Disponibles: 55

Hora fin de Soplado: 5 hrs : 0 min

Ollas: EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar

Ingreso/Eliminar Parada | Ollas previas de EJE

CPS 7

Activo Sí No

Número de Toberas Disponibles: 55

Hora fin de Soplado: 5 hrs : 0 min

Ollas: EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar

Ingreso/Eliminar Parada | Ollas previas de EJE

HF

Parada Programada
 Sí No

CT 2

Parada Programada
 Sí No

CT 1

Parada Programada
 Sí No

Botones

Salir

Aplicar

Programando operaciones de F-C. Resultados

1. Pantalla de Inicio: “Ingreso de situación al inicio del día” (5 AM)



Secuencia a ejecutar:

1. Seleccione CPS Activos

2. Ingresar Ollas por cargar.

3. Ingresar Hora Fin de Soplado Estimado de cada CPS

Opcionales

4. Si existen Ollas de Eje cargadas en CPS

5. Si existe Parada Programada de CPS

6. Si existe Parada Programada de HF o CT

Inicio de Sistema

CPS 3

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 10 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲▲▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 6

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 7 hrs : 50 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 5

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 7

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

HF

Parada Programada Sí No

CT 2

Parada Programada Sí No

CT 1

Parada Programada Sí No

Botones

Salir Aplicar

Programando operaciones de F-C. Resultados

1. Pantalla de Inicio: “Ingreso de situación al inicio del día” (5 AM)



Secuencia a ejecutar:

1. Seleccione CPS Activos

2. Ingresar Ollas por cargar.

3. Ingresar Hora Fin de Soplado Estimado de cada CPS

Opcionales

4. Si existen Ollas de Eje cargadas en CPS

5. Si existe Parada Programada de CPS

6. Si existe Parada Programada de HF o CT

Inicio de Sistema

CPS 3

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 10 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲▲▲▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 6

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 7 hrs : 50 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 5

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 7

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

HF

Parada Programada Sí No

CT 2

Parada Programada Sí No

CT 1

Parada Programada Sí No

Botones

Salir Aplicar

Programando operaciones de F-C. Resultados

1. Pantalla de Inicio: “Ingreso de situación al inicio del día” (5 AM)



Secuencia a ejecutar:

1. Seleccione CPS Activos
2. Ingresar Ollas por cargar.
3. Ingresar Hora Fin de Soplado Estimado de cada CPS

Opcionales

4. Si existen Ollas de Eje cargadas en CPS

5. Si existe Parada Programada de CPS

6. Si existe Parada Programada de HF o CT

Inicio de Sistema

CPS 3	CPS 6	CPS 5	CPS 7	HF	CT 2	CT 1
Activo <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Activo <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Activo <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Activo <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Parada Programada <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Parada Programada <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Parada Programada <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Número de Toberas Disponibles 55	Número de Toberas Disponibles 55	Número de Toberas Disponibles 55	Número de Toberas Disponibles 55			
Hora fin de Soplado 10 hrs : 0 min	Hora fin de Soplado 7 hrs : 50 min	Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min	Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min			
Ollas <input type="radio"/> EJE FLASH Borrar <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. ▲▲▲	Ollas <input type="radio"/> EJE FLASH Borrar <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. ▲	Ollas <input type="radio"/> EJE FLASH Borrar <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. ▲	Ollas <input type="radio"/> EJE FLASH Borrar <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. ▲	Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE	Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE	Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE
Aplicar						

Programando operaciones de F-C. Resultados

1. Pantalla de Inicio: “Ingreso de situación al inicio del día” (5 AM)



Secuencia a ejecutar:

1. Seleccione CPS Activos

2. Ingresar Ollas por cargar.

3. Ingresar Hora Fin de Soplado Estimado de cada CPS

Opcionales

4. Si existen Ollas de Eje cargadas en CPS

5. Si existe Parada Programada de CPS

6. Si existe Parada Programada de HF o CT

Inicio de Sistema

CPS 3

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 10 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲▲▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 6

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 7 hrs : 50 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 5

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 7

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

HF

Parada Programada Sí No

CT 2

Parada Programada Sí No

CT 1

Parada Programada Sí No

Botones

Salir Aplicar

Programando operaciones de F-C. Resultados

1. Pantalla de Inicio: “Ingreso de situación al inicio del día” (5 AM)



Secuencia a ejecutar:

1. Seleccione CPS Activos

2. Ingresar Ollas por cargar.

3. Ingresar Hora Fin de Soplado Estimado de cada CPS

Opcionales

4. Si existen Ollas de Eje cargadas en CPS

5. Si existe Parada Programada de CPS

6. Si existe Parada Programada de HF o CT

Inicio de Sistema

CPS 3

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 10 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲▲▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 6

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 7 hrs : 50 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B. ▲
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 5

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

CPS 7

Activo Sí No
Número de Toberas Disponibles 55
Hora fin de Soplado 5 hrs : 0 min
Ollas EJE FLASH OLLAS M.B.
Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE

HF CT 2

Parada Programada
 Sí No

CT 1

Parada Programada
 Sí No

Salir **Aplicar**

1. Programando operaciones de F-C. Resultados

Pantalla de Inicio: “Ingreso de situación al inicio del día” (5 AM)



Secuencia a ejecutar:

1. Seleccione CPS Activos
2. Ingresar Ollas por cargar.
3. Ingresar Hora Fin de Soplado Estimado de cada CPS

Opcionales

4. Si existen Ollas de Eje cargadas en CPS
5. Si existe Parada Programada de CPS
6. Si existe Parada Programada de HF o CT

Inicio de Sistema

CPS 3 Activo: <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Número de Toberas Disponibles: 55 Hora fin de Soplado: 10 hrs : 00 min Ollas: <input type="radio"/> EJE FLASH <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. ▲▲▲ Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE	CPS 6 Activo: <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Número de Toberas Disponibles: 55 Hora fin de Soplado: 7 hrs : 50 min Ollas: <input type="radio"/> EJE FLASH <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. ▲ Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE	
CPS 5 Activo: <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Número de Toberas Disponibles: 55 Hora fin de Soplado: 5 hrs : 00 min Ollas: <input type="radio"/> EJE FLASH <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE	CPS 7 Activo: <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Número de Toberas Disponibles: 55 Hora fin de Soplado: 5 hrs : 00 min Ollas: <input type="radio"/> EJE FLASH <input checked="" type="radio"/> OLLAS M.B. Borrar Ingreso/Eliminar Parada Ollas previas de EJE	
HF Parada Programada: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	CT 2 Parada Programada: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	CT 1 Parada Programada: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
<input type="button" value="Salir"/>	<input type="button" value="Aplicar"/>	

Finalmente:
Las Condiciones Iniciales
son Aplicadas

Programando operaciones de F-C. Resultados

Ingreso de Parámetros Operativos.



Modalidades:

A) Valores Ideales

B) Ingreso Manual

C) PI-System

Planificación y Programación del Carguo de CPS (PPCO)

Archivo Ingreso de Datos Datos en línea Mostrar Resultados Cartas Gantt Opciones Ayuda

**Planificación y Programación del Carguo de CPS
Fundición de Concentrado CODELCO - NORTE**

Ingreso de Datos 15/01/2003

Datos de ingreso Balance de Masa | Información de Ciclos |

Datos CPS y de Proceso

CPS - 3 OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	700
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

CPS - 6 OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	670
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

Adicional

Eficiencia (%)	95
Ley de eje (%)	62
Ley metal blanco(%)	72
Ley de Concentrado Cu (%)	33

CPS - 5 OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	720
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

CPS - 7 NO OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	750
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

Ingreso de Datos

PI-SYSTEM Manual

Programando operaciones de F-C. Resultados



Ingreso de Parámetros Operativos.

Modalidades:

A) Valores Ideales

B) Ingreso Manual

C) PI-System

Planificación y Programación del Carguo de CPS (PPCO)

Archivo Ingreso de Datos Datos en línea Mostrar Resultados Cartas Gantt Opciones Ayuda

**Planificación y Programación del Carguo de CPS
Fundición de Concentrado CODELCO - NORTE**

Datos de ingreso Balance de Masa | Información de Ciclos | Ingreso de Datos | 15/01/2003

Datos CPS y de Proceso

CPS - 3 OPERATIVO		CPS - 6 OPERATIVO		Adicional	
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	700	Soplado Escoria	700	Soplado Cu	690
Enriquecimiento O2 (%)	21		23		23
Temperatura (°C)	1230			1230	

CPS - 5 OPERATIVO		CPS - 7 NO OPERATIVO			
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	720	Soplado Escoria	720	Soplado Cu	820
Enriquecimiento O2 (%)	21		22		24
Temperatura (°C)	1230			1230	

Ingreso de Datos							
<input type="button" value="CPS al inicio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="PI-SYSTEM"/>	<input type="button" value="Manual"/>	<input type="button" value="Restaurar Valores Ideales"/>	<input type="button" value="Limpiar"/>	<input type="button" value="Aceptar"/>

Programando operaciones de F-C. Resultados



Ingreso de Parámetros Operativos.

Modalidades:

A) Valores Ideales

B) Ingreso Manual

C) PI-System

Planificación y Programación del Carguo de CPS (PPCO)

Archivo Ingreso de Datos Datos en línea Mostrar Resultados Cartas Gantt Opciones Ayuda

**Planificación y Programación del Carguo de CPS
Fundición de Concentrado CODELCO - NORTE**

Datos de ingreso Balance de Masa | Información de Ciclos | Ingreso de Datos | 15/01/2003

Datos CPS y de Proceso

CPS - 3 OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	700
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

CPS - 6 OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	670
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

Adicional

Eficiencia (%)	95
Ley de eje (%)	62
Ley metal blanco(%)	72
Ley de Concentrado Cu (%)	33

CPS - 5 OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	720
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

CPS - 7 NO OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	750
Enriquecimiento O2 (%)	21
Temperatura (°C)	1230

Ingreso de Datos

Programando operaciones de F-C. Resultados



2) Ingreso de Parámetros Operativos.

Modalidades:

A) Valores Ideales

B) Ingreso Manual

C) PI-System

Planificación y Programación del Carguo de CPS (PPCO)

Archivo Ingreso de Datos Datos en línea Mostrar Resultados Cartas Gantt Opciones Ayuda

**Planificación y Programación del Carguo de CPS
Fundición de Concentrado CODELCO - NORTE**

Ingreso de Datos 15/01/2003

Datos de ingreso Balance de Masa | Información de Ciclos |

Datos CPS y de Proceso

CPS - 3 OPERATIVO CPS - 6 OPERATIVO Adicional

Soplado Escoria	Soplado Cu	
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	700	700
Enriquecimiento O2 (%)	21	23
Temperatura (°C)	1230	

Soplado Escoria	Soplado Cu	
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	670	690
Enriquecimiento O2 (%)	21	23
Temperatura (°C)	1230	

Eficiencia (%)	95
Ley de eje (%)	62
Ley metal blanco(%)	72
Ley de Concentrado Cu (%)	33

CPS - 5 OPERATIVO CPS - 7 NO OPERATIVO

Soplado Escoria	Soplado Cu	
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	720	720
Enriquecimiento O2 (%)	21	22
Temperatura (°C)	1230	

Soplado Escoria	Soplado Cu	
Flujo de Aire [Nm ³ /min]	750	820
Enriquecimiento O2 (%)	21	24
Temperatura (°C)	1230	

Alimentación HF (TPD)	2800
Alimentación CT (TPD)	2200

Ingreso de Datos

Manual

Desea modificar
Situación Inicial

Finalmente:
Aplicar Parámetros
Operativos

Programando operaciones de F-C. Resultados

3) Ejecución de Programación.



Planificación y Programación del Carguío de CPS (PPCO)

Archivo Ingreso de Datos Datos en línea Mostrar Resultados Cartas Gantt Opciones Ayuda

Planificación y Programación del Carguío de CPS
Fundición de Concentrado CODELCO - NORTE

Ingreso de Datos
16/01/2003

Datos de ingreso Balance de Masa Información de Ciclos

Tiempos de Ciclo

Ciclo 4 - 5	CPS 3	CPS 5	CPS 6	CPS 7
Tiempo Soplado Escoria	67	67	67	0
Tiempo Soplado Cobre	267	267	267	0

Ciclo 5 - 4	CPS 3	CPS 5	CPS 6	CPS 7
Tiempo Soplado Escoria	84	84	84	0
Tiempo Soplado Cobre	252	252	252	0

Ciclo 6 - 3	CPS 3	CPS 5	CPS 6	CPS 7
Tiempo Soplado Escoria	101	101	101	0
Tiempo Soplado Cobre	238	238	238	0

Ingresar tiempo en: Minutos Horas

Atrás

Generación de Carta Gantt

Optimización de Ollas

Optimización de CPS

Existen 2 modalidades:

A) Programación con
Generación de Ollas
Dra. Lorena Pradenas, UDEC

B) Programación con
Generación de Ciclos

Programando operaciones de F-C. Resultados

3. Ejecución de Programación.



Planificación y Programación del Carguío de CPS (PPCO)

Archivo Ingreso de Datos Datos en línea Mostrar Resultados Cartas Gantt Opciones Ayuda

Planificación y Programación del Carguío de CPS
Fundición de Concentrado CODELCO - NORTE

Ingreso de Datos
16/01/2003

Datos de ingreso Balance de Masa Información de Ciclos

Tiempos de Ciclo

Ciclo 4 - 5	CPS 3	CPS 5	CPS 6	CPS 7
Tiempo Soplado Escoria	67	67	67	0
Tiempo Soplado Cobre	267	267	267	0

Ciclo 5 - 4	CPS 3	CPS 5	CPS 6	CPS 7
Tiempo Soplado Escoria	84	84	84	0
Tiempo Soplado Cobre	252	252	252	0

Ciclo 6 - 3	CPS 3	CPS 5	CPS 6	CPS 7
Tiempo Soplado Escoria	101	101	101	0
Tiempo Soplado Cobre	238	238	238	0

Ingresar tiempo en: Minutos Horas

Atrás

Generación de Carta Gantt

Optimización de Ollas

Optimización de CPS


Existen 2 modalidades:

A) Programación con
Generación de Ollas
Dra. Lorena Pradenas, UDEC

B) Programación con
Generación de Ciclos

Programando operaciones de R-M

Una fundición de Concentrado de Cobre como un *flexible flow shop* con dos estaciones de trabajo.



Programando operaciones de R-M. Mathematical model



(1)
Min Z =

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^m x_{ij}^k (t_j^k + p_i + c_i - r_i)$$

S.t::

(2) $t_j^k - \sum_{i=1}^m x_{ij}^k r_i \geq 0 \quad (j = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$

(3) $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}^k = 1 \quad (i = 1, \dots, m)$

(8) $\sum_{i=1}^m x_{ij}^k \leq 1 \quad (i = 1, \dots, m)$

(5) $t_j^k + \sum_{i=1}^m x_{ij}^k (p_i + c_i + A) \leq t_{j+1}^k \quad (j = 1, \dots, m-1; k = 1, \dots, n)$

(6) $t_j^k - t_l^{k+1} \geq S + \sum_{i=1}^m x_{ij}^k c_i - H(1 - y_{jl}) \quad (k = 1, 3, 5, \dots, n-1; j = 1, \dots, m; l = 1, \dots, m)$

(7) $t_l^{k+1} - t_j^k \geq S + \sum_{i=1}^m x_{il}^{k+1} c_i - H y_{jl} \quad (k = 1, 3, 5, \dots, n-1; j = 1, \dots, m; l = 1, \dots, m)$

(4) $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}^k \leq \left(p_i - \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}^k f_k \right) H \quad (j = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$

(9) $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}^k \leq \left(\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}^k g_k - p_i \right) H \quad (i = 1, \dots, m)$

(10) $y_{jl} \in \{0,1\} \quad t_j^k \geq 0 \quad x_{ij}^k \in \{0,1\}$ rena Pradenas, UDEF, C., n; j = 1, ..., m; l = 1, ..., m

Programando operaciones de R-M. Revisión Bibliográfica

Pradenas et al. (2005,
2006)

Méndez et al. (2006)

Damodaran et al. (2007)

Manjeshwar et al. (2009)

Tang y Liu (2009)

Revisión
Bibliográfica

El método de solución seleccionado para resolver el problema en este estudio corresponde a la metaheurística *Simulated Annealing*, debido a que:


Evita caer en óptimos locales

Peña (2005)

Campos (2008)

Fácil Implementación

Simulated Annealing



Programando operaciones de R-M

Método de Solución

Decisiones Genéricas:



Decisiones Específicas:



Descripción *Simulated Annealing*

Seudocódigo

```
it ← 1
T ←  $T_i$ 
Mientras ( $T > T_f$ ) hacer
    Mientras ( $it \leq N_{it}$ ) hacer
         $S' \leftarrow V(S)$ 
        Si ( $C_{max_{S'}} \leq C_{max_S}$ ) entonces
             $S \leftarrow S'$ 
        Si no, entonces
             $r \leftarrow$  número aleatorio  $\sim U[0, 1]$ 
             $\Delta C \leftarrow C_{max_S} - C_{max_{S'}}$ 
            Si ( $r < e^{\frac{-\Delta C}{T}}$ ) entonces
                 $S \leftarrow S'$ 
            Fin si
        Fin si
         $it \leftarrow it + 1$ 
    Fin mientras
     $T \leftarrow \alpha \cdot T$ 
Fin mientras
```

Solución Inicial

Agrupar los *batches* según su orden de arribo al sistema.


Las decisiones productivas son tomadas de una fundición real.

Se caracteriza la solución encontrada.


Destinos de cada taza

Tipos de Vecindades

Vecindad Tipo 1





Vecindad Tipo 2



Obtiene los "mejores valores"

Software CALIBRA
(Adenso-Díaz y Laguna, 2006)



Programando operaciones de R-M. Resultados

	FUN100T	FUN500T	FUN1000T
Instancia 01	6,821 %	0,238 %	0,768 %
Instancia 02	0,085 %	0,355 %	1,422 %
Instancia 03	5,090 %	0,507 %	0,925 %
Instancia 04	5,607 %	0,053 %	0,710 %
Instancia 05	5,456 %	0,037 %	1,337 %
Instancia 06	0,242 %	0,042 %	1,428 %
Instancia 07	9,610 %	0,005 %	1,304 %
Instancia 08	11, 26 %	0,067 %	0,866 %
Instancia 09	1,008 %	0,971 %	0,092 %
Instancia 10	1,092 %	0,735 %	0,746 %
Promedio	3,890 %	0,301 %	0,960 %


Programando operaciones de R-M.

Resultados (Tiempos Computacionales)



	FUN100T	FUN500T	FUN1000T
Instancia 01	40"	303"	980"
Instancia 02	37"	306"	983"
Instancia 03	38"	306"	981"
Instancia 04	39"	305"	976"
Instancia 05	39"	308"	971"
Instancia 06	38"	308"	975"
Instancia 07	39"	311"	968"
Instancia 08	38"	307"	973"
Instancia 09	39"	309"	976"
Instancia 10	39"	305"	979"

Programando operaciones de R-M. Resultados (Convergencia SA)

FUN1000T03



Programando operaciones de R-M. Resultados (Cartas Gantt)



Conclusiones

La automatización del “*scheduling*” en los procesos productivos es una tarea compleja y multidisciplinaria. Requiere competencias en:

- Optimización combinatoria
- Investigación de operaciones
- Gestión de operaciones
- Gestión de recursos
- Ingeniería de software
- etc.

Las competencias anteriores no las disponen los Ingenieros de Procesos, son propias de los Ingenieros Industriales e Informáticos. (*mix*).

Cada problema de Gestión de Recursos (Optimización), requiere un tratamiento “personalizado”.

Algunas Referencias

1. Adenso-Díaz, B y Laguna, M. 2006. Fine-Tuning of Algorithms Using Fractional Experimental Designs and Local Search. *Operations Research*, 54, 99–114.
2. Azizoglu, M., Cakmak, E. y Kondakci, S. 2001. A flexible flow shop problem with total flow time minimization. *European Journal of Operation Research* 132, 528-538.
3. Balas, E. 1969. Machine sequencing via disjunctive graphs: An implicit enumeration algorithm. *Operations Research* 17, 941-957.
4. Campbell, H., Dudek, R. y Smith, M. 1970. A Heuristic Algorithm for the n Job, m Machine Sequencing Problem. *Management Science* 16B, 630-637.
5. Campos, A. 2008. Un modelamiento tipo Flow Shop Flexible para el proceso de refino y moldeo de cobre. Tesis para optar al grado de magíster en Ingeniería Industrial. Universidad de Concepción, Chile.
6. Carrasco, D. 2010. Problema del árbol de cobertura mínimo generalizado, mediante simulated annealing. Memoria de Título para optar al título de Ingeniero Civil Industrial. Universidad de Concepción, Chile.
7. Damodaran, P., Srihari, K. y Lam, S. 2007. Scheduling a capacitated batch-processing machine to minimize makespan. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 23, 208-216.
8. Davoudpour, H. y Ashrafi, M. 2009. Solving multi-objective SDST flexible flow shop using GRASP algorithm. *Int J Adv Manuf Technol* 44, 737–747.
9. Graham, R.L., Lawler, E.L., Lenta, J.K. y Rinnooy Kan, A.H.G. 1979. Optimization and approximation in deterministic sequencing and Scheduling theory: Annals of Discrete Mathematics 5,287-326.
10. Gupta JND. 1988. Two-stage, hybrid flowshop scheduling problem. *Journal of the Operational Research Society* 39 (4), 359–64.
11. Feo, T y Resende, M. 1989. A probabilistic heuristic for a computationally difficult set covering problema. *Operations Research Letters* 8, 67-71.
12. Festa, P. y Resende, M. 2004. GRASP: An annotated bibliography of grasp.<http://www.graspheuristic.org>.
13. Haupt, 1989. A survey of priority rule-based scheduling, *OR Spektrum* 11, 1989.
14. Hong, T., Huang, P., Horng, G. y Wang, C. 2007. Three Algorithms for Flexible Flow-shop Scheduling. *American Journal of Applied Sciences* 4 (11): 889-896.
15. Johnson, S. M., 1954. "Optimal two- and three-stage production schedules with set-up time included", *Naval Research Logistics Quarterly* 1, 61-68.
16. Jungwattanakita, J., Reodechaa, M., Chaovallitwongsea, P. y Werner, F. 2009. A comparison of scheduling algorithms for flexible flow shop problems with unrelated parallel machines, setup times, and dual criteria. *Computers & Operations Research* 36, 358 – 378.
17. Kirkpatrick S, Gelatt Jr CD, Vecchi MP.1983. Optimization by simulated annealing. *Science* 220, 671–80.
18. Lei, D., Zhang, Q., Cheng, W., Wang, T. y Guo, X. 2010. Genetic algorithm based multi-objective scheduling in a flow shop with batch processing machines. Sch. of Autom., Wuhan Univ. of Technol. Univ. of Springfield, Wuhan, China, 694 – 699.
19. Manjeshwar, P., Damodaran, P. y Srihari, K. 2009. Minimizing makespan in a flow shop with two batch-processing machines using simulated annealing. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 25, 667– 679.
20. Méndez, C., Cerdá, J., Grossmann, I., Harjunkoski, I. y Fahl, M. 2006. State-of- art review of optimization methods for short-term scheduling of batch processes. *Computer and Chemical Engineering* 30, 913-946.
21. Nowicki, E. y Smutnicki, C. 1998. The flow shop with parallel machines: A tabu search approach. *European Journal of Operations Research* 106, 226-253.
22. Paternina, C., Montoya, J., Acero, M. y Herrera, M. 2008. Scheduling jobs on a k-stage flexible flow-shop. *Ann Oper Res* 164: 29–40.
23. Peña, R. 2005. El problema de secuenciamiento de operaciones en la fusión y conversión de la fundición de concentrados de cobre de Chuquicamata. Uso de algoritmos metaheurísticos. Memoria de título para optar al título de Ingeniero Civil Industrial. Universidad de Concepción, Chile.
24. Pinedo, M. 2008. *Scheduling Theory, Algorithms and Systems*. Springer; 3rd edition.
25. PRADENAS L., PARADA V., And ZUÑIGA J (2006). Copper Smelting Operations Programming, *INTERFACES*, 296-301.
26. PRADENAS L., NUÑEZ G., PARADA V. y FERLAND J (2005). Gestión de operaciones de refino y moldeo en la producción de cobre, *Revista Ingeniería de Sistemas-U de Chile*, vol. XIX, pág 19-28, Universidad de Chile.
27. Quadt, D. y Kuhn, H. 2007. Batch scheduling of jobs with identical process times on flexible flow lines. *Int. J. Production Economics* 105, 385–401.
28. Ruiz, R., Sivrikaya, F. y Urlings, T. 2008. Modeling realistic hybrid flexible flowshop scheduling problems. *Computers & Operations Research* 35, 1151 – 1175.
29. Shiao, D., Cheng, S. y Huang, Y. 2008. Proportionate flexible flow shop scheduling via a hybrid constructive genetic algorithm. *Expert Systems with Applications* 34, 1133–1143.
30. Sundaramoorthy, A. y Maravelias, C. 2008. Simultaneous Batching and Scheduling in Multistage Multiproduct Processes. *Ind. Eng. Chem. Res.* 47, 1546-1555.
31. Tang, J. y Liu, P. 2009. Minimizing makespan in a two-machine flowshop scheduling with batching and release times. *Mathematical and Computer Modelling* 49, 1071-1077.



Universidad de
Concepción

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FUNDICIONES DE COBRE

Lorena Pradenas, DII-UDEC
Víctor Parada, DIINF-USACH

6° SAT, Calama-Chile, Julio de 2012