



CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE

RESUMEN EJECUTIVO

**LICITACIÓN ABIERTA
Nº1400012373**

**“SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN
REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”**

**DEPARTAMENTO SERVICIOS DIVISIONALES SALVADOR
CODELCO DIVISIÓN EL SALVADOR**

Enero 2020

	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR	LICITACION N°: 1400012373
	RESUMEN EJECUTIVO “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”	Página 2 de 8

Contenido

1. SERVICIO A LICITAR	3
2. BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE.....	3
3. PLAZO EJECUCION DEL SERVICIO	5
4. TIPO DE CONTRATO.....	5
5. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN	5
6. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN.....	6
a. Calendario del proceso de Licitación	6
7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.....	7
8. ANEXOS	8

	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR	LICITACION N°: 1400012373
	RESUMEN EJECUTIVO “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”	Página 3 de 8

1. SERVICIO A LICITAR

La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación para el **SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL**.

2. BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante “CODELCO”, requiere contratar los servicios de: “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”, los servicios requeridos en el presente contrato considerarán y comprenderán lo siguiente:

1. Retiro de planchas de techo y cubiertas en mal estado

Se requiere el retiro de planchas de techos y cubiertas en mal estado en los sectores indicados en “punto a. Alcance específico”. Antes de realizar el retiro, se debe limpiar las planchas retirando el polvo metalúrgico acumulado sobre ellas, depositando en maxi sacos para posterior bajar con grúa propia de empresa prestadora del servicio.

Para el retiro de planchas el prestador del servicio debe acceder a todos los sectores de las mismas considerando para los trabajos en altura materializar un sistema de control contra caída apropiado y en estricto cumplimiento al Estándar de Control de Fatalidades ECF 2, para ello se deben incorporar líneas de vida en cada uno de los sectores donde acceder y colindantes que sirvan a esta tarea y a los montajes de nuevas planchas que involucra este servicio.

El contratista definirá el sistema de control contra caída a utilizar, pero siempre enmarcado dentro de los requerimientos mínimos de la División para estos casos, estos son ECF 2, RC N° 2 y N°13 y Procedimiento Divisional P-DIV-021(se adjunta), que establece algunos requerimientos mínimos de protección para trabajos en altura.

Para el retiro de los elementos, cubiertas y accesorios, se debe considerar minimizar la caída de materiales y polvo hacia niveles inmediatamente bajo el techo, para ello se deben afianzar/fijar cada elemento a bajar para con sistema adecuado bajarlos controladamente. Para esto la empresa debe preparar procedimiento el cual debe ser revisado y aprobado por DSAL.

	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR	LICITACION N°: 1400012373
	RESUMEN EJECUTIVO “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”	Página 4 de 8

El retiro de las planchas considera el retiro de cada uno de los pernos de fijación de las mismas, fijar la plancha a sistema determinado y bajarlas. Las costaneras y estructuras en general donde están afianzadas, se dejan en mismo lugar, se deben limpiar y emitir informe a mandante con estado de cada una de ellas para determinar la mantención y/o cambio de una o parte de estas estructuras.

2. Montaje de planchas de techo y cubiertas nuevas

Se deberá montar nuevas planchas de techo del tipo PV6 galvanizadas de 0,8 mm de espesor en las posiciones de donde se retiraron cada una de las planchas en mal estado. Su ancho es de 0,91 metros y su largo de 10 metros, que deberán ser fijadas a las costaneras a través de tornillos auto perforantes. Para ello se deben respetar y aplicar cada uno de los requisitos para trabajo en altura de acuerdo a lo indicado en punto “1. Retiro de planchas de techo y cubiertas en mal estado” utilizando como base de estándar el ECF N°2, RC N° 2 y N°13 y P-DIV-021.

Para los puntos “Retiro de planchas de techo y cubiertas en mal estado” y “Montaje de planchas de techo y cubiertas nuevas”, todos los elementos, herramientas y accesorios para acceder y asegurar el trabajo en altura (ejemplo: andamios, alza hombre (manlift), cuerdas de vida, amarre de herramientas, roldanas, grúa pluma, etc) debe ser proporcionado por empresa prestadora del servicio, y deben contar con todos los requisitos, estándar y certificaciones establecidas en los Estándar de Control de Fatalidades para estos casos.

Las planchas PV6 galvanizadas de 0,8 mm de espesor de 0,91 m de ancho por 10 m de largo y las planchas de cubiertas serán proporcionadas por DSAL. Todos los otros elementos necesarios como: pernos auto-perforantes (ídem a auto-roncantes), sellador y cada una de las herramientas necesarias para llevar a cabo la tarea son suministro de la empresa adjudicada.

a. Alcance específico

En este punto se indican los edificios sugeridos a intervenir como alcances para la Empresa Adjudicada, no significando la obligatoriedad de las partes realizar cambio solo en estos, pudiendo el mandante, ajustándose a las cantidades establecidas, indicar otros edificios dentro del complejo Gerencia Fundición Refinería Potrerillos para realizar dichos cambios.

	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR	LICITACION N°: 1400012373
	RESUMEN EJECUTIVO “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”	Página 5 de 8

- Techo Casa Compresora, con superficie estimada en 500 m2.
- Techo en Complejo Metalmecánico, con superficie estimada en 2000 m2.
- Techo en Nave Fundición, con superficie estimada en 2000 m2.
- Techo en Superintendencia de mantención y Suministro incluido Taller de Instrumentación, con superficie estimada en 500 m2.
- Techo y revestimiento en Área 30 refinería, con superficie estimada en 1000 m2.

3. PLAZO EJECUCION DEL SERVICIO

El presente servicio tendrá una duración de **6 meses corridos**, a contar de la firma del Acta de Inicio del Servicio.

4. TIPO DE CONTRATO

La modalidad del contrato corresponde a Serie de Precios Unitarios con Utilidades y Gastos Generales incluidos en el precio.

5. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN

Para participar de este proceso de licitación las empresas inscritas en el portal de compras de Codelco deberán ingresar a la RFX 1 LICITACIÓN N° 1400012373

Para los proponentes no inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS), **deberán iniciar a la brevedad su proceso de inscripción** durante el proceso de Licitación. Para consultas o dudas sobre la inscripción en la CCS, agradeceré dirigirse directamente a la empresa Aquiles Limitada o comunicarse al siguiente número (56-2) 28185706, e-mail: rednegocios@ccs.cl, página web: www.rednegociosccs.cl.

Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a OVega@codelco.cl, con copia a jaran059@contratistas.codelco.cl indicando los siguientes antecedentes:

	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR	LICITACION N°: 1400012373
	RESUMEN EJECUTIVO “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”	Página 6 de 8

Intención de Participar (SI/NO)	
Razón social	
Nombre Fantasía	
RUT	
Contacto (Nombre y Cargo)	
E-mail	
Teléfono	
Nombre Licitación	“SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”
Nombre Gestor	Oscar Vega Gutierrez. (OVega@codelco.cl) Jaime Araneda G. (jaran059@contratistas.codelco.cl)

6. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

El llamado a la licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica **Portal de Compras** dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: <https://portaldecompras.codelco.cl>

Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes deberán contactarse con: Fono de Mesa de Ayuda **228185765** o al mail conportalcompras@codelco.cl.

a. Calendario del proceso de Licitación

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación de bases	Vía Portal de Compras Codelco SRM 1400012373	Martes 21 de enero de 2020	Durante el día.
Intención de Participar	A través de correo electrónico a: jaran059@contratistas.codelco.cl	Lunes 03 de febrero de 2020	Hasta las 11:00 hrs.
Visita a terreno	Garita Potrerillos, Gerencia Fundición Avda. Diego Portales N°704, El Salvador	Martes 04 de febrero de 2020	Por definir.

	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR	LICITACION N°: 1400012373
	RESUMEN EJECUTIVO “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”	Página 7 de 8

7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Podrán **participar en el proceso de licitación** aquellos proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los siguientes requerimientos:

- a. **Para que un Proponente sea adjudicado, deberá estar inscrito en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS).**
 No obstante, dicha inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la adjudicación del contrato.
- b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto.
- c. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de Licitación.
- d. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija.

	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR	LICITACION N°: 1400012373
	RESUMEN EJECUTIVO “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”	Página 8 de 8

8. ANEXOS

- ANEXO 1 Cuadro Solicitud Inscripción al Portal de Compras Codelco.

ANEXO 1:

Cuadro Solicitud Inscripción al Portal de Compras Codelco

**DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS
 POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN CCS O EN EL PORTAL DE COMPRAS SEGÚN
 CORRESPONDA**

DATOS OBLIGATORIOS	
RUT	
RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
COMUNA	
CIUDAD	
FONO	
EMAIL	-
CONTACTO	
IVA	SI/NO
RETENCION 10%	
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS	

DATOS OPCIONALES	
BANCO	
CUENTA CORRIENTE	
ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES RECHAZADO	